




水まわりリフォームの決定版
BATH REFRESH SYSTEM



Unitbath

INAX 製タイル壁床ユニット
ホワイトとグレーで仕上げ
ました。
黄ばんだ棚もきれいに



塗装しない部分を養生後スプレーガンで
専用塗料を積層していきます。

パナソニック電工製ユニット
フルユニットでの塗装です。



鋼板のさびが出ている場合、
3mm 厚の樹脂パネルで補修します。



ヤマハ製ユニット
お客様の要望でビビッドなレッドとホワイトのコントラストがきれいです。



セキスイ集合住宅用ユニット。
浴槽内に劣化で無数のひび割れが出ていました。

セキスイの戸建て用ユニット。天窗があって UB 入れ替えが難しいのでパネルと塗装でリニューアルしました。



日ポリ加工製ユニットバス。
1面アクセントパネル貼りして他を塗装しました。



セキスイ集合住宅用ユニット
0816 タイプなので交換難しいので塗
装できれいに。浴槽内にクラック全面
出ています。



before



before



before

木目調のフィルムをアクセントにしてホワイトで他を塗装。
高級感ができます。



before

before



ヤマハ製3点式ユニット
汚れがひどいと洗面ポール内にクラックが
出ていました。

壁面に劣化でひび割れをフィルム貼り。
もらい錆びがひどい浴槽は塗装で仕上げました。



before



before



割れたハーフユニットの塗装。割
れ部分をFRPで補強しています。
養生、ダクトのセッティングまで
の工程です。



パナソニック電気製ユニット。
床面が劣化でかびていました。
ステン製のシンクもポリッシング



before




before

ヤマハ製ユニットバス
壁面は木地のためパネル貼り。
ハーフUBと天井は塗装しました。

Bath tub



before



before

FRP 浴槽の割れ補修。
底面に FRP で補強を入れます。



在来工法の浴室
ポリ浴槽のつや引けと 2 方エプロンが腐食していたのでパネル補修



before

大浴場の大型浴槽。痛みふくれを補強しています。
乾燥に赤外線ランプを使用します。




TOTO 製ハーフユニット
一度塗装されていましたが、剥がれて
きてました。一度古い塗装を剥がして
再度塗装しました。



before



before



before




before

TOTO 製鋳物ホーロー浴槽
薬剤でエッチング処理してから塗装します。



before

FRP 浴槽の割れ。
底面に 50 c m ほどの割れあり。
補強して塗装しました。





before before

レジャーホテルの浴槽
天然石を混ぜ込んだ初期の人工大理石の浴槽。
ひび割れがひどく FRP(#380 マット) で補強後塗装しました。



before before
一度塗装されたジャグジーバスでした。
古い塗装の剥がれを補修してミントグリーン
で再塗装しました。



before

日ポリ加工製ユニットの浴槽のみ塗装
ミントグリーンで塗装しました



FRP 製浴槽
背中部分の部分が大きく
割れてました。コー
キングで補修してい
ましたが持たなかつ
たようです。



レジャーホテルの亚克力製浴槽
手のひら大で浴槽が陥没してました。
下地を作って FRP で底面、陥没部分を補
強後塗装しました。

before

before



戸建て住宅の人大製浴槽
気泡のような痛みが無数に出
ていました。FRP でふくれ部
分を補強後、ホワイトに塗装
しています。

before

before

before



FRP 製浴槽
汚れがひどくつやも飛んでました。
アイボリー色に塗装しました。



before


before

FRP 製浴槽
背中に 200mm 程の割れがあり水漏れしてました。
FRP で補強後塗装しました。



レジャーホテルの露天のプロアーバス
日光でかなり痛みが出ていました。
ホワイトで塗装しました。

before



before

鋳物ホーロー製浴槽
小傷も多くパテできれいに
補修しています。

before



before

before

人大製浴槽
気泡のような膨れが全面に出ていました。
全面に FRP 補強後塗装しました。



before

セキスイのユニット FRP 製浴槽
全体に細かいひび割れが出ていました。
FRP ライニング後塗装しました。



before

松下電工製ジェットバス
艶の飛んでいるブラックを
薄いピンクに塗装




before

before

TOTO 製人大浴槽
劣化で白く汚れたようになっています。



エプロンの腐食をパネルして
浴槽と一緒に塗装



before

before



before

before



文化住宅の浴室
浴槽の割れを補修。
ドアが狭く新しい浴槽
が入りません。



before

レジャーホテルの浴槽
古い塗装を剥がしてから再塗装しました。



before

細かいひび割れを
エポキシパテで補修




before

レジャーホテルのジェットバス






ユニット床タイルの浮きあり。
段差をパネルで調整してからのバスナシート貼り



ユニットバス床タイル面へのバスナシート施工



壁タイルはミントグリーンで
塗装、床はバスナシート貼り
しています。



3点ユニット
トイレ撤去後の穴埋めシート貼り
バスナベージュ



UB床面が劣化で剥がれていました。
アイボリーのバスナシート



在来床タイルへの施工。
冬にタイルが冷たいのを気にされてました。



ユニットバス床面へのバスナシート貼り
もとの石目模様が磨耗で剥がれていました



在来工法 トイレ床面
左官モルタル下地にシート貼り



在来浴室の再生工事。壁はアクセントにビタ
ミンカラーのグリーンで塗装、床はバスナ
シート貼り、ステンレス浴槽はポリッシング。



在来浴室
天井、壁パネル貼り
(パロアコンフォ
ートパネル抽象柄)
床バスナシート
ホーロー浴槽塗装
(ソフトラベンダー)






在来浴室再生
壁タイルへパネル貼り(一面アクセント)
床バスナシート貼り ホーロー浴槽塗装
浴室耐食鏡、キャビネットの設置



分譲マンションユニットバス
壁面はメタリック調パロアジオメトリック
浴槽の塗装 シャワー水栓の設置



在来浴室パネル貼り 天井、壁面パネル(1面アクセント 黒ストライプ柄)

